

## MuWiC USB ドライバーインストールガイド

---

MuWiC (以降コントローラー)とPCを接続するためにCP2103USBドライバーをインストールする必要があります。インストールするドライバーは **CP2103 USB Composite Device** と **CP2103 USB to UART Bridge Controller** の2種類です。どちらか一方のみのインストールでは正常に動作しませんのでご注意ください。

WindowsXPの場合、「新しいハードウェアのインストール」時、ほとんどの場合、自動検出することができますが、自動検出されない場合、ドライバーファイルの場所を指定してドライバーインストールを行なってください。

### CDからのインストールとダウンロードしたファイルからのインストール

ダウンロードしたファイルの場合、任意の場所へ圧縮ファイルを解凍してください。

CDからのインストールの場合、あらかじめCDをメディアドライブにセットしてください。

### 手順

1. コントローラーに電源を投入し、コントローラーとPCをUSBケーブルで接続します。
2. Windows のタスクバーの右隅にポップアップメッセージ「新しいハードウェアが検出されました **CP2103 USB Composite Device** 」が表示されます。
3. 「新しいハードウェアのインストール」ウィザードが開始します。
4. 「場所を指定・・・」でファイルのあるフォルダを参照し「次へ(N)」をクリックします。
5. 「CP2103USB Composite Device ドライバーインストール完了」のメッセージが表示されます。
6. 引き続き新たにWindows のタスクバーの右隅にポップアップメッセージ「新しいハードウェアが検出されました **CP2103 USB to UART Bridge Controller** 」が表示されます。
7. 「新しいハードウェアのインストール」ウィザードが開始します。
8. 「場所を指定・・・」でファイルのあるフォルダを参照し「次へ(N)」をクリックします。
9. 「CP2103 USB to UART Bridge Controller ドライバーインストール完了」のメッセージが表示されます。
10. Windows のタスクバーの右隅にポップアップメッセージで「新しいハードウェアがインストールされ使用準備が整いました」と表示されドライバーインストールの作業は完了です。

### MuWiC ドライバーインストールガイド

2006年9月 第一版 発行者 株式会社ユニメーションシステム

Windows®は米国マイクロソフト社の登録商標です。